


- 1 SHOEIアタッチメント3を組み立てる
※ (+)ドライバー番号:No.1が必要です
- 2 ベースプレート / 面ファスナーを取付ける
SB6XR / ONEに付属のベースプレートの準備
クリップ、面ファスナー等を全て外し、
貼付け面を付属のアルコールシートで脱脂洗浄してください
- 3 SHOEIアタッチメント3をヘルメットに取付ける
- 4 接着硬化まで24時間待つ **重要**
接着初期は接着力が弱いため、完全に接着硬化するまでご利用しないでください。接着硬化まで約24時間を要します
- 5 B+COM本体を取付ける

・使用上のご注意:


ご使用のインカムによっては、ヘルメットのサンバイザーレバーとインカムのボタンの位置が極めて近くなる場合があります。サンバイザーレバー操作時はインカムの誤操作にご注意ください。

ケーブルの取回し

本製品には、マイク、スピーカーケーブルを通してきれいに格納できるケーブルホルダーが搭載されています。図を参考に配線してください。




- 1 ご使用のヘルメットに合わせてトップパーツを選んで
ボトムパーツとネジ止めで組み立てます



- 2 **B+COM 6XR** ※SB6Xも同様

付属の両面テープを貼付けてください
※SHOEIアタッチメント3の表面は
付属のアルコールシートで脱脂洗浄してください


ベースプレートを貼付けてください
SHOEIアタッチメント3を裏返すと、合わせやすくなります



- 2 **B+COM ONE**

付属の両面テープを貼付けてください
※SHOEIアタッチメント3の表面は
付属のアルコールシートで脱脂洗浄してください


ベースプレートを貼付けてください
SHOEIアタッチメント3を裏返すと、合わせやすくなります



※SHOEIアタッチメント3のイメージは NEOTEC3用のものを使用しています。


- 2 **B+COM TALK**

B+COM TALK付属の面ファスナーを貼付けてください
※SHOEIアタッチメント3の表面は
付属のアルコールシートで脱脂洗浄してください




- 2 **B+COM PLAY**

B+COM PLAY付属の面ファスナーを貼付けてください
※SHOEIアタッチメント3の表面は
付属のアルコールシートで脱脂洗浄してください



- 3 ヘルメット左側のインターコムカバーを取外します



SHOEIアタッチメント3を、Aを支点にして矢印方向へスライドして取付け、枠部分を押し込んで、ロックさせます。

